



ВСЕРОССИЙСКОЕ
ЧЕМПИОНАТНОЕ
ДВИЖЕНИЕ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
МАСТЕРСТВУ

Инструкция по охране труда

компетенции «Лабораторный химический анализ»
Регионального этапа Чемпионата по профессиональному
мастерству «Профессионалы»

Субъект РФ

2026 г.

Содержание

<u>1. Область применения</u>	3
<u>2. Нормативные ссылки</u>	3
<u>3. Общие требования охраны труда</u>	3
<u>4. Требования охраны труда перед началом работы</u>	5
<u>5. Требования охраны труда во время работы</u>	9
<u>6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях</u>	15
<u>7. Требования охраны труда по окончании работы</u>	17

1. Область применения

1.1 Настоящие правила разработаны на основе типовой инструкции по охране труда с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, правил по охране труда и предназначена для участников Регионального Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2026 г. (далее Чемпионата).

1.2 Выполнение требований настоящих правил обязательны для всех участников Регионального Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2026 г. компетенции «Лабораторный химический анализ».

2. Нормативные ссылки

2.1 Правила разработаны на основании следующих документов и источников:

2.1.1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

2.1.2. ГОСТ 12.0.004-90. Организация обучения работающих безопасности труда. Общие положения.

2.1.3. ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования.

2.1.4.ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

2.1.5. ГОСТ 12.1.007-76. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

2.1.6.ГОСТ 12.1.010-76. Взрывобезопасность. Общие требования.

2.1.7.ГОСТ 12.4.103-83. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук.

2.1.8. ГОСТ 3885-73. Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка и маркировка.

3. Общие требования охраны труда

3.1. К выполнению конкурсного задания по компетенции «Лабораторный химический анализ» допускаются участники Чемпионата, прошедшие

медицинский осмотр, вводный инструктаж по охране труда, инструктаж на рабочем месте, обучение и проверку знаний требований охраны труда, имеющие справку об обучении (или работе) в образовательной организации (или на производстве) по профессии лаборант химического анализа, профессиональные навыки по определению оптимальных средств и методов анализа природных и промышленных материалов работам и имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений и оборудования.

3.2. Участник Чемпионата обязан:

3.2.1. Выполнять только ту работу, которая определена его ролью на Чемпионате

3.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

3.3.3. Соблюдать требования охраны труда.

3.3.4. Немедленно извещать экспертов о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью участников Чемпионата, о каждом несчастном случае, происшедшем на Чемпионате, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

3.3.5. Применять безопасные методы и приёмы выполнения работ и оказания первой помощи, инструктаж по охране труда.

3.3. При выполнении работ на участника Чемпионата возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- поражение электрическим током;
- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны, наличие в воздухе рабочей зоны вредных аэрозолей;
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- физические и нервно-психические перегрузки;

3.4. Все участники Чемпионата (эксперты и конкурсанты) должны находиться на площадке в спецодежде, и применять средства индивидуальной защиты:

3.5. Участникам Чемпионата необходимо знать и соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

3.6. Конкурсные работы должны проводиться в соответствии с технической документацией задания Чемпионата.

3.7. Участники обязаны соблюдать действующие на Чемпионата правила внутреннего распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы, перерывы для отдыха и питания и другие вопросы использования времени Чемпионата.

3.8. В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом экспертов и обратиться в медицинское учреждение.

3.9. Лица, не соблюдающие настоящие Правила, привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1 Перед началом выполнения работ конкурсант обязан:

- В день проведения конкурса, изучить содержание и порядок проведения модулей конкурсного задания, а также безопасные приемы их выполнения. Проверить пригодность инструмента и оборудования визуальным осмотром.

- Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: застегнуть обшлага манжеты рукавов, заправить одежду и халат застегнуть на все пуговицы, надеть головной убор, подготовить перчатки и защитные очки (описать СИЗ исходя из конкурсного задания).

- Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания, в процессе подготовки рабочего места:

- осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства индивидуальной защиты;

- убедиться в достаточности освещенности;

- проверить (визуально) правильность подключения инструмента и оборудования в электросеть;

- проверить наличие и целостность стеклянной посуды, бюреток, пипеток, исправность электроприборов и их заземление, состояние титровальных столов, достаточность реактивов и реагентов;

- проверить правильность установки стола, стула, положения оборудования и инструмента, при необходимости, обратиться к эксперту для устранения неисправностей в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела.

4.2. Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к самостоятельной работе:

Наименование инструмента или оборудования	Правила подготовки к выполнению конкурсного задания
Весы аналитические, технические	<ul style="list-style-type: none"> – До взвешивания и после него показатели весов должны равняться нулю. – Помещать взвешиваемый предмет на середину чашек весов. – Порошковые вещества помещать на часовые стекла, в бюксы или в стаканчик. – Температура помещения, контейнера и образца должна быть одинаковой, чтобы не возникали воздушные потоки и влага на сосудах и на образце. – Высыхание образца или поглощение им влаги приводит к колебаниям его веса. Поэтому сосуды с образцами обязательно накрывать пробками, крышками. – Нельзя помещать на весы образцы предельной нормы и тяжелее.
Электрические нагревательные приборы	<ul style="list-style-type: none"> – Не касайтесь нагревательной поверхности при ее нагреве и остывании. – Используйте средства индивидуальной защиты в соответствии с категорией опасности обрабатываемого материала, так как существует риск разбрызгивания и испарения жидкостей; выбросов; испарения токсичных или взрывоопасных газов. – Перед включением проверяйте плиту на наличие повреждений. Не используйте поврежденное оборудование. – Не нагревайте материалы и пробы, чья температура воспламенения ниже установленного в плите предела максимальной температуры. – Учитывайте опасности, связанные с легко воспламеняющимися материалами; взрывоопасными

Наименование инструмента или оборудования	Правила подготовки к выполнению конкурсного задания
	<p>материалами с низкой точкой кипения; повреждением стекла; перегревом материалов.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Розетка электрической сети, в которую включается плита, должна иметь заземление.
Рефрактометр	<ul style="list-style-type: none"> – Перед началом работы с приборами внимательно изучите руководство по эксплуатации. – Руководство по эксплуатации должно храниться в доступном месте. – Соблюдайте все инструкции по безопасности на рабочем месте, правила и требования производственной гигиены труда: – К работе на приборах допускаются лица, знающие устройство и правила работы на них. – Подготовить к работе и проверить исправность оборудования, приборов, убедиться в их целостности. – Убедиться в наличии и целостности заземления у приборов. – Запрещается переносить включенные электроприборы и оставлять их без надзора. – Запрещается работать вблизи открытых токоведущих частей электроприборов и прикасаться к ним. – Запрещается загромождать подходы к электрическим приборам. – В случае перерыва в подачи электроэнергии все электроприборы должны быть немедленно выключены. – При работе на приборах с использованием едких и токсичных веществ, следует проявлять осторожность при проведении лабораторных процедур. – По окончании работы отключить приборы от электрической сети. При отключении из электророзетки не дергать за электрический шнур.
Спектрофотометр	
Кондуктометр	
Потенциометр	
Ионообменная колонка	<p>Для ионообменной хроматографии в количественном анализе применяют в большинстве случаев стеклянные колонки.</p> <p>Навеску ионита помещают в стакан, заливают насыщенным раствором NaCl и выдерживают в течение суток (вся масса ионита должна находиться под раствором). Через сутки раствор удаляют и ионит отмывают водой декантацией (жидкость сливают после осаждения зерен на дно стакана).</p> <p>Набухший ионит переносят в колонку, предварительно заполненную на $\frac{1}{3}$ объема водой, чтобы исключить попадание пузырьков воздуха в пространство между</p>

Наименование инструмента или оборудования	Правила подготовки к выполнению конкурсного задания
	<p>зернами ионита (обычно ионит занимает половину объема колонки). Необходимо помнить, что над слоем ионита все время должна находиться жидкость.</p> <p>Для получения определенных форм ионитов применяют промывание растворами солей, кислот и щелочей. В практике широко применяют сильнокислые катиониты в Н-форме и высокоосновные аниониты в Cl-форме.</p>
Химическая посуда мерная, общего и специального назначения.	<ul style="list-style-type: none"> – Вся химическая посуда раскладывается по ящикам и шкафам так, чтобы максимально исключить возможность бития стекла. При обращении со стеклянной посудой всегда нужно помнить о хрупкости стекла. – Посуда должна храниться только чистой. – При выборе метода мытья нужно учитывать какими веществами загрязнена посуда. – При работе с ершиком следует следить, чтобы его нижним концом не пробить дно или стенки сосуда. – После мытья посуда промывается проточной водой и затем споласкивается 3—4 раза дистиллированной водой. – Для отмывания загрязнений всегда используют самый простой и дешевый способ. – Мытье посуды с опасными и токсичными веществами следует проводить в вытяжном шкафу. – Для мытья пластмассовой посуды не используют сильные окислители. – Сушку пластмассовой посуды проводят при температурах не выше 45 °С. – Сушку толстостенных сосудов проводят при температурах 60-70 °С.

4.3. Конкурсант не должны приступать к работе при следующих нарушениях требований безопасности:

– Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному использованию, к выполнению конкурсных заданий подготавливает уполномоченный Эксперт, участники могут принимать посильное участие в подготовке под непосредственным руководством и в присутствии Эксперта.

4.4 Конкурсанту запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О

замеченных недостатках и неисправностях нужно немедленно сообщить техническому эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.

4.5. Выполнять только те работы, которые ему поручены;

4.6. Использовать оборудование, приборы и расходные материалы только по прямому назначению;

4.7. Содержать свое рабочее место в чистоте и порядке.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. При выполнении конкурсных заданий конкурсанту необходимо соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и оборудования.

Наименование инструмента/оборудования	Требования безопасности
Химическая посуда мерная, общего и специального назначения.	<ul style="list-style-type: none">– Проверка на целостность.– Для нагревания использовать термостойкую посуду.– Исключить применение физической силы при работе со стеклянными деталями.– Запрещается нагревать жидкость в закрытых колбах или приборах, не имеющих сообщения с атмосферой– Работы, при проведении которых возможно бурное течение процесса, перегрев стеклянного прибора или его поломка с разбрызгиванием горячих или едких продуктов, должны выполняться в вытяжных шкафах.– При переносе сосудов с горячей жидкостью следует пользоваться полотенцем или другими материалами.– При мытье посуды щетками (ершами) следует направлять дно сосуда только от себя или вниз.– При мытье посуды надо использовать для нагревания нельзя;– Во избежание порезов рук, концы стеклянных трубок и палочек должны быть оплавлены;– При сборке стеклянных приборов с помощью резиновых трубок необходимо защищать руки полотенцем;– При смешении или разбавлении веществ, сопровождаемом выделением тепла, следует пользоваться фарфоровой или термостойкой тонкостенной химической посудой;– Не нагревать толстостенную посуду;

Наименование инструмента/ оборудования	Требования безопасности
	<ul style="list-style-type: none"> – Вставляя стеклянную трубку, холодильник, воронку в пробку, нужно держать ее рукой как можно ближе к вставленному концу и не вдавливать их в пробку, а слегка ввинчивать; – В случае применения резиновых пробок следует немного их смазать глицерином, а затем глицерин стереть; – При подключении холодильника, проверить шланги на отсутствие препятствий. Обязательно надевать резиновые перчатки и очки. – Осколки разбитой посуды убирают только с помощью щетки и совка, ни в коем случае не руками. – Стеклянные изделия (посуду), имеющие хотя бы небольшие царапины, трещины, сколы и инородные включения (пузыри, пену), –
<p style="text-align: center;">Весы аналитические, технические</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Запрещается включать весы в сеть при отсутствии заземления. – Не нагружайте весы сверх допустимого, не допускайте резких ударов по платформе; не подвергайте весы сильной вибрации. – Не пользуйтесь для протирки индикатора растворителями и другими летучими веществами, протирайте весы сухой мягкой тканью. – Не работайте в запыленных местах, избегайте прямого попадания воды на весы. – Избегайте резких перепадов температуры и воздушных потоков от вентиляторов. – Не работайте вблизи от высоковольтных кабелей, двигателей, радиопередатчиков и других источников электромагнитных помех. – При работе не нажимайте сильно на клавиши. – При работе платформа и взвешиваемый груз не должны касаться сетевого шнура или других посторонних предметов. – После перевозки или хранения при низких отрицательных температурах весы можно включать не раньше, чем через 2 часов пребывания в рабочих условиях. – устанавливать весы так, чтобы открывание кожуха было наименьшим. – Содержать весы в чистоте. – Избегать ударов и ограничить перемещение весов. – Проверять точность каждый раз перед взвешиванием – Не превышать предельно установленные нормы взвешивания. – Не отключать весы от электропитания, а использовать режим ожидания, если необходимо производить взвешивание часто.

Наименование инструмента/ оборудования	Требования безопасности
Электрические нагревательные приборы	<ul style="list-style-type: none"> – При включении электронагревательного прибора в сеть необходимо пользоваться электровилкой. – При выключении прибора необходимо брать за электровилку, при этом придерживая крышку электророзетки. – При обнаружении искрения, горелого запаха, дыма, а также перегрева прибора, электрошнура и электровилки, необходимо немедленно выключить прибор. – Запрещается: – Оставлять без наблюдения включенные электронагревательные приборы. – Пользоваться поврежденными электророзетками; – Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы. – Оставлять включенными электронагревательные приборы при отключении электроэнергии и при уходе из помещения. – Ремонт, проверку сопротивления изоляции электронагревательных приборов имеет право проводить специально назначенные работники из числа электротехнического персонала.
Рефрактометр	<ul style="list-style-type: none"> – Включить электроприбор и убедиться в его работоспособности. – Строго выполнять инструкцию по эксплуатации электроприбора. – Включать и выключать электроприбор из розетки только сухими руками. – ЗАПРЕЩАЕТСЯ – Пользоваться неисправными электроприборами; – Мыть электроприборы или протирать их влажными тряпками, не отключая электроприборы от электросети; – Производить самостоятельно какой-либо ремонт; – Вытаскивать вилку из розетки за шланг электропитания; – Проверять нагрев конфорок электроплиты прикосновением руки; – Оставлять включенный электроприбор без присмотра. – При перерыве в работе или переносе электроприборов с одного рабочего места на другое их необходимо отключить от сети. – При отключении приборов от сети необходимо держаться за штепсельную вилку, придерживая корпус розетки. – Не допускается эксплуатация неисправного электрооборудования, а также электрооборудования с неисправными или отключенными устройствами аварийного отключения, блокировок защит и сигнализации.

Наименование инструмента/ оборудования	Требования безопасности
	<ul style="list-style-type: none"> – Не оставлять без присмотра включенные в сеть электрические приборы. – Каждый конкурсант должен немедленно сообщить техническому эксперту обо всех замеченных им нарушениях.
Спектрофотометр	<ul style="list-style-type: none"> – Включить электроприбор и убедиться в его работоспособности. – Строго выполнять инструкцию по эксплуатации электроприбора. – Включать и выключать электроприбор из розетки только сухими руками. – ЗАПРЕЩАЕТСЯ – Пользоваться неисправными электроприборами; – Мыть электроприборы или протирать их влажными тряпками, не отключая электроприборы от электросети; – Производить самостоятельно какой-либо ремонт; – Вытаскивать вилку из розетки за шланг электропитания; – Проверять нагрев конфорок электроплиты прикосновением руки; – Оставлять включенный электроприбор без присмотра. – При перерыве в работе или переносе электроприборов с одного рабочего места на другое их необходимо отключить от сети. – При отключении приборов от сети необходимо держаться за штепсельную вилку, придерживая корпус розетки. – Не допускается эксплуатация неисправного электрооборудования, а также электрооборудования с неисправными или отключенными устройствами аварийного отключения, блокировок защит и сигнализации. – Не оставлять без присмотра включенные в сеть электрические приборы. – Каждый конкурсант должен немедленно сообщить техническому эксперту обо всех замеченных им нарушениях.
Кондуктометр	<ul style="list-style-type: none"> – Включить электроприбор и убедиться в его работоспособности. – Строго выполнять инструкцию по эксплуатации электроприбора. – Включать и выключать электроприбор из розетки только сухими руками. – ЗАПРЕЩАЕТСЯ – Пользоваться неисправными электроприборами; – Мыть электроприборы или протирать их влажными тряпками, не отключая электроприборы от электросети; – Производить самостоятельно какой-либо ремонт;

Наименование инструмента/ оборудования	Требования безопасности
	<ul style="list-style-type: none"> – Вытаскивать вилку из розетки за шланг электропитания; – Проверять нагрев конфорок электроплиты прикосновением руки; – Оставлять включенный электроприбор без присмотра. – При перерыве в работе или переносе электроприборов с одного рабочего места на другое их необходимо отключить от сети. – При отключении приборов от сети необходимо держаться за штепсельную вилку, придерживая корпус розетки. – Не допускается эксплуатация неисправного электрооборудования, а также электрооборудования с неисправными или отключенными устройствами аварийного отключения, блокировок защит и сигнализации. – Не оставлять без присмотра включенные в сеть электрические приборы. – Каждый конкурсант должен немедленно сообщить техническому эксперту обо всех замеченных им нарушениях.
Потенциометр	<ul style="list-style-type: none"> – Включить электроприбор и убедиться в его работоспособности. – Строго выполнять инструкцию по эксплуатации электроприбора. – Включать и выключать электроприбор из розетки только сухими руками. – ЗАПРЕЩАЕТСЯ – Пользоваться неисправными электроприборами; – Мыть электроприборы или протирать их влажными тряпками, не отключая электроприборы от электросети; – Производить самостоятельно какой-либо ремонт; – Вытаскивать вилку из розетки за шланг электропитания; – Проверять нагрев конфорок электроплиты прикосновением руки; – Оставлять включенный электроприбор без присмотра. – При перерыве в работе или переносе электроприборов с одного рабочего места на другое их необходимо отключить от сети. – При отключении приборов от сети необходимо держаться за штепсельную вилку, придерживая корпус розетки. – Не допускается эксплуатация неисправного электрооборудования, а также электрооборудования с неисправными или отключенными устройствами аварийного отключения, блокировок защит и сигнализации. – Не оставлять без присмотра включенные в сеть электрические приборы. – Каждый конкурсант должен немедленно сообщить

Наименование инструмента/ оборудования	Требования безопасности
	техническому эксперту обо всех замеченных им нарушениях.
Термостат	<ul style="list-style-type: none"> – Не включать термостат без заземления – Запрещается использовать в качестве заземления водопроводную, газовую систему, трубопроводы. – Запрещается помещать в камеру термостата материалы, воспламеняющиеся при температуре термостатирования или близкой к ней. – Запрещается вскрывать и ремонтировать самим аппарат. – Не прикасаться к приборам и розеткам мокрыми руками. – Запрещается эксплуатация прибора и розеток в неисправном состоянии. – При работе на аппарате необходимо стоять на сухом полу или резиновом коврике. – При обнаружении какой-либо неисправности аппарат должен быть отключен от сети. – Не допускается снятие кожуха с включенного в сеть аппарата. – Работа должна производиться в чистом помещении, свободном от пыли, паров, кислот и щелочей. – Вблизи аппарата не должны располагаться громоздкие изделия, создающие неудобства в работе. – Запрещается работать с приборами в разобранном виде. – Необходимо постоянно следить за температурой в термостате по контрольному термометру.
Ионообменная колонка	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Все операции со стеклом производятся осторожно, без нажима и больших усилий. Металлические кольца и лапки штативов в местах соприкосновения со стеклом должны иметь мягкие резиновые прокладки; ➤ Стекланные изделия (посуду), имеющие хотя бы небольшие царапины, трещины, сколы и инородные включения (пузыри, пену), использовать для нагревания нельзя; ➤ Во избежание порезов рук, концы стеклянных трубок и палочек должны быть оплавлены; ➤ При сборке стеклянных приборов с помощью резиновых трубок необходимо защищать руки полотенцем; ➤ При смешении или разбавлении веществ, сопровождающемся выделением тепла, следует пользоваться фарфоровой или термостойкой тонкостенной химической посудой; ➤ Не нагревать толстостенную посуду; ➤ Вставляя стеклянную трубку, холодильник, воронку в пробку, нужно держать ее рукой как можно ближе к вставленному концу и не вдавливать их в пробку, а слегка ввинчивать; ➤ В случае применения резиновых пробок следует немного их смазать глицерином, а затем глицерин стереть;

Наименование инструмента/ оборудования	Требования безопасности
	➤ При подключении холодильника, проверить шланги на отсутствие препятствий.

5.3. При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест:

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, не отвлекать других участников;
- соблюдать настоящую инструкцию;
- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений;
- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;
- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его скатывания и падения;
- выполнять конкурсные задания только исправным инструментом;
- работать с вредными, агрессивными и токсичными веществами только в вытяжном шкафу
- слив отработанных реактивов производить в строго отведённое место.
- Хранить жидкости разрешается только в исправной таре;
- Пролитая жидкость должна быть немедленно убрана;

5.4. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить выполнение конкурсного задания и сообщить об этом Эксперту.

6. Требования охраны в аварийных ситуациях

6.1. При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:

6.1.1. Немедленно прекратить работы и известить главного эксперта.

6.1.2. Под руководством технического эксперта оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.

6.2. При обнаружении в процессе работы загораний необходимо:

– При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Главного эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями Главного эксперта или эксперта, заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники.

– При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке необходимо любым возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением мер личной безопасности.

– При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удастся, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облить водой, запрещается бежать – бег только усилит интенсивность горения.

– В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода.

6.3. При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103 или 112 и сообщить о происшествии главному эксперту.

6.5. В случае возникновения пожара:

6.5.1. Оповестить всех участников Финала, находящихся в производственном помещении и принять меры к тушению очага пожара. Горящие части электроустановок и электропроводку, находящиеся под напряжением, тушить углекислотным огнетушителем.

6.5.2. Принять меры к вызову на место пожара непосредственного руководителя или других должностных лиц.

6.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета нельзя подходить к нему близко, необходимо предупредить о возможной опасности главного эксперта или других должностных лиц.

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать по указанию экспертов, при необходимости эвакуации возьмите с собой документы и предметы первой необходимости, при передвижении

соблюдайте осторожность, не трогайте поврежденные конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.).

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1 После окончания работ каждый конкурсант обязан:

- Привести в порядок рабочее место.
- Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранения место.
- Убрать инструмент и отключить оборудование от сети.
- Инструмент убрать в специально предназначенное для хранения место.
- Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных заданий неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих на безопасность выполнения конкурсного задания.